

ТЕРМАЛ черная силиконовая краска**TERMAL musta silikonimaali**
Код 006 7689**Тип** Краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы.**Область применения** Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Выдерживает температуру до 400°C при сухом нагреве.

Применяется для окраски печей, печных заслонок, горячих трубопроводов, глушителей автомашин и т.п. нагреваемых металлических поверхностей.**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА****Расход** 16-20 м²/л.**Сухой остаток** 20 %.**Плотность** 1,0 кг/л.**Разбавитель** Растворитель 1031.**Способ нанесения** Наносится кистью или распылением.**Время высыхания
при +23°C и
относительной
влажности 50%** От пыли – прим. 10 мин.
Для обработки – прим. 30 мин. при нормальных условиях.
Окончательное отверждение при 230°C – один час.**Блеск** Полуматовый.**Цвет** Черный.**Термостойкость** Выдерживает температуру до 400°C.**Хранение** Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.**Тара** 1/10 л и 1/3 л.

ТЕРМАЛ черная силиконовая краска

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить металлическую поверхность от грязи и пыли. Обезжирить Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Маалипесу", тщательно промыть водой и высушить. Ранее окрашенная поверхность: Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой.
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также во время окраски. Краску наносить тонким слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно нанесения в один слой. Окончательное отвердевание пленки предполагает нагревание при 230°C в течение одного часа.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1031 или моющим средством "Пенсселипесу".
ОХРАНА ТРУДА	Содержит ксиол и бутанол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И СОПРИКОСНОВЕНИИ С КОЖЕЙ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. ВРЕДНО ДЛЯ ГЛАЗ. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен или носить респиратор. Носить защитную одежду, перчатки и защитные очки. На краску имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.