

**РОСТЕКС СУПЕР противокоррозионная грунтовка**
**ROSTEX SUPER**  
 Код 006 7554 - 7557

<b>Тип</b>	Противокоррозионная грунтовка быстрого высыхания, не содержащая свинца и хроматов.
<b>Область применения</b>	<p>Предназначена для грунтовки стальных, оцинкованных, отшлифованных алюминиевых поверхностей, подвергающихся усиленной нагрузке, когда адгезия или скорость высыхания обыкновенных алкидных красок недостаточны. Пригодна для листовой стали, покрытой акриловым или полиэфирным покрытием. Применяется в качестве грунтовки под алкидные (например, "Миранол", "Уника", "Панссаримаали") и водоразбавляемые краски (например, "Репко").</p> <p>Применяется для грунтования металлических крыш, водосточков, кровельных конструкций, автотранспортных средств, железнодорожных подвижных составов, грузовиков, стальных конструкций, силосов, противопожарных дверей, пожарных лестниц, перил, флагштоков, лодок и других поверхностей как снаружи, так и внутри зданий.</p>

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	ок. 10 м <sup>2</sup> /л (40 мкм сухой пленки).			
<b>Сухой остаток</b>	45%.			
<b>Плотность</b>	1,3 кг/л.			
<b>Разбавитель</b>	Растворитель 1120.			
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или распылением. Рекомендуется применение толстошетиной кисти. При распылении под высоким давлением применять сопло размером 0,011"-0,015", т.е. 0,280-0,380 мм, разбавитель 0-15 % по объему.			
<b>Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%</b>	Толщина сухой пленки 50 мкм	+10° С	+23° С	+35° С
	От пыли	1 ч.	15 мин.	10 мин.
	Перекраска алкидными красками не раньше, чем через	5 ч.	1,5 ч.	1 ч.
	Перекраска не позднее чем через	7 суток	7 суток	7 суток
	Можно окрашивать водоразбавляемыми красками не раньше, чем через сутки.			
<b>Блеск</b>	Матовый.			
<b>Цвет</b>	Светло-серый, красно-коричневый, зеленый, черный.			
<b>Износостойкость</b>	Хорошая.			
<b>Стойкость к растворителям</b>	Выдерживает уайт-спирит и хозяйственный спирт. Неустойчива к крепким растворителям, например к нитро растворителям.			
<b>Маслостойкость</b>	Хорошая.			
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.			
<b>Тара</b>	1 л, 3 л, 10 л.			

**АО ТИККУРИЛА**

**РОСТЕКС СУПЕР****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%. Температура поверхности не должна превышать +40°C во избежание слишком быстрого испарения растворителя, образования пор, ухудшения адгезии, появления пузырьков и т.д.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Новую оцинкованную жестяную крышу рекомендуется окрасить не раньше, чем через одну зиму после ее установки. Удалить с поверхности возможную ржавчину/белую ржавчину стальной щеткой или методом шлифовки до степени очистки St2. Удалить с поверхности водорастворимые, противокоррозионные средства, грязь, водорастворимые соли, масла и жир моющим средством "Пансарипесу" с помощью щетки. Затем поверхность тщательно промыть водой и дать просохнуть. Гладкие алюминиевые поверхности сделать шершавыми. <b>Ранее окрашенная поверхность:</b> Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, а также от возможной белой ржавчины методом скребления или корщеткой до степени очистки St2. Стык между очищенным участком и прочным лакокрасочным покрытием зашлифовать до образования плавного перехода. Вымыть поверхность моющим средством "Пансарипесу" с помощью щетки, после чего тщательно промыть водой и дать просохнуть.
<b>Грунтовка</b>	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости разбавить на 0-15% Растворителем 1120. Рекомендуется наносить кистью или распылением в толщину слоя 40-60 мкм сухой пленки. Применить сопло распылителя высокого давления размером 0,011" – 0,015".
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть Растворителем 1120 или моющим средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	Окрашенную поверхность очищать осторожно, помня, что в нормальных условиях она достигает своей окончательной износостойкости и твердости только через месяц после окраски. Если придется очищать поверхность ранее, чем через четыре недели, рекомендуется легкая очистка мягкой щеткой или влажной тканью.  Окрашенную поверхность можно мыть средством "Хуолтопесу" ( 1 часть "Хуолтопесу" : 10 частей воды) не ранее чем через месяц после окраски. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1:1). Дать раствору действовать ок. 15 минут и тщательно промыть поверхность чистой водой. Дать поверхности высохнуть.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Содержит ксилол. <b>ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО ПРИ ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ.</b> Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. Носить защитную одежду и перчатки. В случае отравления незамедлительно обратиться к врачу и показать тару или этикетку грунтовки. На грунтовку имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.